

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i></p> <p>Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "M. Fortuny"</p> <p>Moda - Odontotecnico</p> <p>sede via G. Berchet, 5 – 25126 Brescia Tel. 030 2410794</p> <p>Arredamento – Ottico - Manutenzione Assistenza Tecnica</p> <p>succursale via L. Apollonio, 21- 25128 Brescia tel. 030/304055</p> <p>Cod. Ist.: BSIS032001 - Cod. Fisc. 98029710179 – CUF UFOTAU –</p> <p>Iban Tesoreria: IT 69C0100003245131300310422</p>		
http://www.istitutofortuny.edu.it	presidenzafortuny@istitutofortuny.edu.it	Bsis032001@istruzione.it	Bsis032001@pec.istruzione.it

Circ. n. 257

Brescia, 2 maggio 2022

Ai sigg.ri docenti
 Agli Studenti
 Al Personale ATA
 dell'Istituto **Fortuny**

Oggetto: situazione servizi igienici

Con la presente si comunica che le pompe sommerse dell'edificio aule si sono bloccate a causa del guasto procurato dai pezzi residui delle sigarette elettroniche gettati nei servizi.

Pertanto, onde evitare il ripetersi di tali guasti, si raccomanda ai docenti agli studenti ed al personale ata di non gettare alcun oggetto nelle turchie.

Si coglie l'occasione per informare i docenti che siamo in attesa dell'intervento di spurgo che, comunque, non sarà risolutivo in quanto la Provincia dovrà intervenire per la sostituzione delle ventole danneggiate.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giampietro Poli